

青岛市黄岛区消防救援大队行政处罚情况公示
(2023 年 4 月 29 日—2023 年 5 月 10 日)

序号	处罚决定书文号	案件名称	行政相对人	法定代表人	统一社会信用代码	主要违法事实	处罚依据	处罚内容	作出处罚的机关名称
1	青黄消行罚决字〔2023〕第 0044 号	黄岛区和顺人家海鲜酒店消防设施未保持完好有效行政处罚案	黄岛区和顺人家海鲜酒店	经营者：侯文静	92370211MA952PDE4U	位于山东省青岛市黄岛区海崖路 61 号 2 栋的黄岛区和顺人家海鲜酒店，一、二、三层东侧共三处疏散指示标志不亮，黄岛区和顺人家海鲜酒店消防设施未保持完好有效	《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定	罚款人民币陆仟元整	青岛市黄岛区消防救援大队
2	青黄消行罚决字〔2023〕第 0045 号	青岛华瑞汽车销售服务有限公司消防设施设置不符合标准行政处罚案	青岛华瑞汽车销售服务有限公司	赵杰	91370211579786793H	青岛华瑞汽车销售服务有限公司位于山东省青岛市黄岛区东岳中路 2181 号的一楼汽车展厅未设置室内消火栓，消防设施设置不符合标准	《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定	罚款人民币陆仟元整	青岛市黄岛区消防救援大队

3	青黄消 行罚决 字 〔2023〕 第 0046 号	青岛南洋聚合新材料科技有限公司擅自停用消防设施行政处罚案	青岛南洋聚合新材料科技有限公司	孙志强	9137021 1MA3Q1Q WE03	青岛南洋聚合新材料科技有限公司位于山东省青岛市黄岛区泊里镇双星北路的车间由于将高位水箱的进水阀门关闭导致高位水箱无水；将稳压泵电源开关打到了关闭状态，电接点压力表压力为 0 未能启动稳压泵；将柴油泵的进、出水阀门关闭；将消火栓泵控制柜的电源开关打到手动状态，导致三层、四层北侧干式室内消火栓接收两个火警信号现场等待未出水，消火栓系统无法正常使用，擅自停用消防设施	《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项之规定	罚款人民币叁万陆仟伍佰元整	青岛市黄岛区消防救援大队
---	--	------------------------------	-----------------	-----	----------------------------	---	---------------------------	---------------	--------------

4	青黄消 行罚决 字 〔2023〕 第 0047 号	青岛西海岸 新区第六初 级中学（青 岛市黄岛区 第六初级中 学）消防设 施未保持完 好有效行政 处罚案	青岛西 海岸新 区第六 初级中 学（青 岛市黄 岛区第 六初级 中学）	刘伟	1237021 1427920 535L	青岛西海岸新区第六初级 中学（青岛市黄岛区第六初 级中学）屋顶消防水箱无 水，屋顶消防水箱间稳压泵 未接通电源无法启动，消防 水泵房室内消火栓泵未接 通电源无法启动，消防设施 未保持完好有效	《中华人 民共和国 消防法》 第六十条 第一款第 一项之规 定	罚款人 民币壹 万元整	青 岛 市 黄 岛 区 消 防 救 援 大 队
5	青黄消 行罚决 字 〔2023〕 第 0048 号	青岛特博尔 科技发展有 限公司消防 设施未保持 完好有效行 政处罚案	青岛特 博尔科 技发展有 限公司	吴奉泰	9137021 1773525 8374	青岛特博尔科技发展有限 公司位于山东省青岛市黄 岛区背儿山路 5187 号的加 工车间室内消火栓无水，消 火栓系统无法使用，消防设 施未保持完好有效	《中华人 民共和国 消防法》 第六十条 第一款第 一项之规 定	罚款人 民币肆 万陆 仟元整	青 岛 市 黄 岛 区 消 防 救 援 大 队

6	青黄消 行罚决 字 〔2023〕 第 0049 号	青岛丰大快捷酒店有限公司消防设施设置不符合标准行政处罚案	青岛丰大快捷酒店有限公司	魏强	9137021 1321435 101P	青岛丰大快捷酒店有限公司十层未设置室内消火栓系统,未设置火灾自动报警系统,未设置自动喷水灭火系统,十层未设置应急照明灯,十层未设置疏散指示标志,楼顶高位水箱间出水管径设置,该单位消防设施设置不符合标准	《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定	罚款人民币陆仟元整	青岛市黄岛区消防救援大队
---	--	------------------------------	--------------	----	----------------------------	--	---------------------------	-----------	--------------